

Informatie voor eigenaren van draagbare dvdspelers met modelnaam SD-P2800 en SD-P30DT

Gepubliceerd: 24 juli 2007

Om de tevredenheid van onze klanten en de integriteit en kwaliteit van onze producten te waarborgen, wil Exalto SA u hierbij informeren over een probleem met een van onze producten.

We hebben een probleem ontdekt met betrekking tot de autoadapter die wordt geleverd bij draagbare dvdspelers met de modelnamen SD-P2800 en SD-P30DT. Theoretisch is het mogelijk dat de autoadapter wanneer deze wordt gebruikt om de dvd-speler van stroom te voorzien voor het afspelen van een dvd, oververhit raakt, met als gevolg dat de behuizing van de autoadapter mogelijk wordt vervormd en de autoadapter niet meer functioneert.

Als u in het bezit bent van een draagbare dvd-speler van het model SD-P2800 en/of SD-P30DT, neem dan contact op met de klantenservice van Toshiba 2 355 0055 om gratis een vervangende autoadapter te verkrijgen die dit defect niet vertoont. Vervangende autoadapters zijn beschikbaar vanaf eind juli 2007.

De autoadapter mag nooit worden gebruikt om de accu van de dvd-speler op te laden. Verwijder altijd de accu uit de dvd-speler voordat u de autoadapter gebruikt om het apparaat van stroom te voorzien voor het afspelen van een dvd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor dit product voor aanvullende veiligheids- en gebruiksinstructies.

Einde.